

壹、蘆洲國小忠孝樓西側廁所整修配置圖


請附上校園及樓層配置圖

綠色區塊標示廁所位置，紅色區塊標示欲改善廁所位置



貳、整修後平面圖（依間數自行調整格式或新增頁面）

一、 第一棟：忠孝樓(一、二樓)



參、廁所整修與改善記錄

一、改善項目：磁磚剝落或破損

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：1樓女廁磁磚破損	說明：1樓女廁磁磚敲除	說明：1樓女廁磁磚重做
		
說明：2樓女廁磁磚破損	說明：2樓女廁磁磚敲除	說明：2樓女廁磁磚重做
		
說明：3樓男廁磁磚破損	說明：3樓男廁磁磚敲除	說明：3樓男廁磁磚重做


二、改善項目：通風不佳

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：1樓女廁通風不佳	說明：1樓女廁通風改善	說明：1樓女廁通風改善並美化
		
說明：3樓男廁通風不佳	說明：3樓男廁通風改善	說明：3樓男廁通風改善並美化
		
說明：3樓女廁通風不佳	說明：3樓女廁通風改善	說明：3樓女廁通風改善並美化



三、改善項目：廁所空間太小集便器方向錯誤

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：1樓女廁走道空間狹小	說明：1樓女廁走道變寬	說明：1樓女廁走道空間變大
		
說明：女廁如廁空間狹小	說明：女廁如廁空間變大	說明：女廁如廁空間變大
		
說明：女廁便器朝門，方向錯誤	說明：女廁便器轉向九十度	說明：女廁便器轉向風貌

四、改善項目：廁所門窗不良

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：3樓男廁單向窗戶	說明：3樓男廁整排窗戶	說明：3樓男廁整排窗戶
		
說明：3樓女廁單向窗戶	說明：3樓女廁整排窗戶	說明：3樓女廁整排窗戶
		
說明：4樓女廁窗戶不通風	說明：4樓女廁整排窗戶	說明：4樓女廁通風樣貌

五、改善項目：其他

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：管線滲水，牆壁水痕，	說明：天花板敲除重新施作	說明：施作後煥然一新
		
說明：管道間鏽蝕	說明：管道間重新施作	說明：管道間施作後嶄新風貌
		
說明：小尿斗設計擁擠，如廁有壓力	說明：小尿斗加寬間距	說明：小尿斗間距加寬加隔板